

ООО "Техснабкомплект"

614017, г. Пермь, ул. Тургенева, 10

Тел.: (342) 260-18-25, 260-19-01, 260-22-50; т/ф 260-35-50

Резинотехника: ремни- сальники

Цены указаны в руб. на 09.05.2025

Наименование товаров	Оптовая	Наименование товаров	Оптовая
Манжета 130х154х10	73	Сальник 1,2-10*22-1(выс.7)	26
Манжета передней ступицы 130х154х12/3	102	Сальник 1,2-100*125-1 ГОСТ 8752-79	70
Манжеты 1-85*70-6(выс.9) ГОСТ 14896-84	24	Сальник 1,2-110*140-12 ГОСТ 8752-79	112
Ремень 833 (8,5 * 8)	30	Сальник 1,2-119*146-1	122
Ремень 887 (14 * 10)	65	Сальник 1,2-12*28-1(выс.7)	16
Ремень 887 (14 * 10)ярт	46	Сальник 1,2-120*146-1(выс.12)	133
Ремень 900(11*10)	33	Сальник 1,2-130*160-1 ГОСТ 8752-79	112
Ремень 937 (14 * 10)	59	Сальник 1,2-137*160-1	81
Ремень 937 (14 * 10) ярт	71	Сальник 1,2-140*170-13 ГОСТ 8752-79	80
Ремень 1018 (8,5 * 8)ярт	55	Сальник 1,2-15*25-1(выс.5)	46
Ремень 1030 (8,5 * 8)	41	Сальник 1,2-15*30-1(выс.7)Гост 8752-79	23
Ремень 1080 (30*13	162	Сальник 1,2-16*30-1(выс.7) ГОСТ 8752-79	13
Ремень 1100(32*14) зуб	44	Сальник 1,2-16*35-1(выс.7)ГОСТ 8752-79	24
Ремень 1120(16*11)	52	Сальник 1,2-17*32-1(выс.7)	24
Ремень 1220(11*10)	59	Сальник 1,2-20*30-1(выс.7)	18
Ремень 1220(16*11)	52	Сальник 1,2-20*35-7	31
Ремень 1230 (11*10)	82	Сальник 1,2-20*40-1(выс.10)	22
Ремень 1250 (8,5 * 8)	51	Сальник 1,2-22*34	35
Ремень 1280 (14*10)	43	Сальник 1,2-22*40-1(выс.10)ГОСТ 8752-79	36
Ремень 1280 (8,5 * 8)	39	Сальник 1,2-25*38-7	70
Ремень 1450(16*11)	111	Сальник 1,2-25*40-1(выс.7)	30
Ремень 1650 (11*10)	153	Сальник 1,2-25*42-1(выс.10) ГОСТ 8752-79	40
Ремень 1650(21*14)	129	Сальник 1,2-28*47-1(выс.10)	32
Ремень 1775 (11 * 10)	57	Сальник 1,2-30*40-7имп	48
Ремень клиновой Z(0) 500	17	Сальник 1,2-30*42-1 (выс.7)ГОСТ 8752-79	62

Ремень клиновой Z(0) 530	27	Сальник 1,2-30*47-1 (выс.8)	32
Ремень клиновой Z(0) 600	23	Сальник 1,2-30*50-1 (выс.10)	26
Ремень клиновой Z(0) 630	45	Сальник 1,2-30*50-1(выс.7)	124
Ремень клиновой Z(0) 710	49	Сальник 1,2-32*50 (выс.10)	24
Ремень клиновой Z(0) 800	37	Сальник 1,2-32*52-1(выс.10)	27
Ремень клиновой Z(0) 850	27	Сальник 1,2-34*50-1(выс.10)	18
Ремень клиновой Z(0)1000	40	Сальник 1,2-35*62-7	98
Ремень клиновой Z(0)1250	51	Сальник 1,2-38*52-1(выс.7)	33
Ремень клиновой Z(0)1400	31	Сальник 1,2-38*56-1(выс.10)	33
Ремень клиновой Z(0)1700	75	Сальник 1,2-38*58-1(выс.10)ГОСТ 8752-79	34
Ремень клиновой А- 500	28	Сальник 1,2-38*60*10	18
Ремень клиновой А- 560	52	Сальник 1,2-38*62-1(выс.12)	26
Ремень клиновой А- 560ярт	52	Сальник 1,2-40*62-1 ГОСТ 8752-79	22
Ремень клиновой А- 600	28	Сальник 1,2-42*58-1 (выс.10)	20
Ремень клиновой А- 750	61	Сальник 1,2-45*60-7	32
Ремень клиновой А- 800	41	Сальник 1,2-45*64*8 КАМАЗ	18
Ремень клиновой А- 900	66	Сальник 1,2-52*72-1(выс.10)	42
Ремень клиновой А- 950	65	Сальник 1,2-57,2*76*8	19
Ремень клиновой А-1180	80	Сальник 1,2-60*82-1(выс. 10)	53
Ремень клиновой А-1250	87	Сальник 1,2-62*90*12/16(307674-П)	66
Ремень клиновой А-1280	84	Сальник 1,2-70 * 92 * 12/16 ХвостовикКАМА	32
Ремень клиновой А-1450	110	Сальник 1,2-70*90-1(выс.10)	158
Ремень клиновой А-1700	250	Сальник 1,2-70*95-1 (выс.10)ГОСТ 8752-79	68
Ремень клиновой А-1750	250	Сальник 1,2-75*100 ГОСТ 8752-79	44
Ремень клиновой А-1800	126	Сальник 1,2-8*22-7	40
Ремень клиновой А-1900	118	Сальник 1,2-80*105-1 ГОСТ 8752-79	43
Ремень клиновой А-2120	84	Сальник 1,2-85*110-1(выс.12)	87
Ремень клиновой А-2360	93	Сальник 1,2-95*120-1(выс.12)	85
Ремень клиновой А-2650	190	Сальник 1,3-42*64-1(выс.10)	27
Ремень клиновой В(Б) 750	44	Сальник 112х136 Передн.ступ.ЗИЛ	69
Ремень клиновой В(Б) 800	84	Сальник 2,2- 8*22-1(выс.7)	35
Ремень клиновой В(Б) 850	49	Сальник 2,2-10*20-1(выс.6)	54
Ремень клиновой В(Б) 1000	60	Сальник 2,2-100*125-1(выс.12)ГОСТ 8752-79	112

Ремень клиновой В(Б) 1060	101	Сальник 2,2-105*130-1(выс. 12)ГОСТ 8752-79	103
Ремень клиновой В(Б) 1120	113	Сальник 2,2-110*135-1 (выс.12)	68
Ремень клиновой В(Б) 1200	158	Сальник 2,2-12*32-1(выс.7)	40
Ремень клиновой В(Б) 1250	170	Сальник 2,2-120*150-1(выс.12)	87
Ремень клиновой В(Б) 1400	143	Сальник 2,2-125*150-1	96
Ремень клиновой В(Б) 1450	125	Сальник 2,2-137*160-1	
Ремень клиновой В(Б) 1650	189	Сальник 2,2-14*35-1(выс.7)	127
Ремень клиновой В(Б) 1800	245	Сальник 2,2-140*170-1(выс.15)	84
Ремень клиновой В(Б) 1900	184	Сальник 2,2-15*25-1(выс.5)	47
Ремень клиновой В(Б) 2120	122	Сальник 2,2-15*25-1(выс.7)	45
Ремень клиновой В(Б) 2240	130	Сальник 2,2-15*32-1(выс.7)	44
Ремень клиновой В(Б) 2360	135	Сальник 2,2-15*35-1(выс.7)	72
Ремень клиновой В(Б) 2500	162	Сальник 2,2-16*30-1(выс.7)	35
Ремень клиновой В(Б) 3150	182	Сальник 2,2-17*35-1(выс.7)	55
Ремень клиновой В(Б) 3550	224	Сальник 2,2-19*35-1(выс.7)	41
Ремень клиновой В(Б) 4500	255	Сальник 2,2-20*28-1 (выс.6)	50
Ремень клиновой С(В) 1500	270	Сальник 2,2-20*30-1 (выс.5)	56
Ремень клиновой С(В) 1600	328	Сальник 2,2-20*30-1(выс.7)	61
Ремень клиновой С(В) 1800	320	Сальник 2,2-20*31-1(выс.7)	76
Ремень клиновой С(В) 2120	153	Сальник 2,2-20*34-1 (выс.7)	64
Ремень клиновой С(В) 2240	221	Сальник 2,2-20*35-1 (выс.7)	55
Ремень клиновой С(В) 2650	500	Сальник 2,2-20*38-1(выс.7)	122
Ремень клиновой С(В) 3000	296	Сальник 2,2-20*40-1(выс.10)ГОСТ8752-79	30
		Сальник 2,2-20*40-1(выс.7)	91
		Сальник 2,2-20*42 (выс.10)ГОСТ 8752-79	52
		Сальник 2,2-20*42-1 (выс.7)	90
		Сальник 2,2-20*47-1 (выс.10)	65
		Сальник 2,2-20*47-1 (выс.7)	55
		Сальник 2,2-20*50-1(выс.10)	78
		Сальник 2,2-22*32-1(выс.7)	78
		Сальник 2,2-22*40-1(выс.10)ГОСТ 8752-79	36
		Сальник 2,2-22*42-1(выс.7)	73
		Сальник 2,2-23*35-1(выс.7)ГОСТ8752-79	25
		:	

Сальник 2,2-25*35-1(выс.7) Сальник 2,2-25*38-1(выс.7) Сальник 2,2-25*42-1(выс.10) Сальник 2,2-25*42-1(выс.10) Сальник 2,2-25*42-1(выс.7) Сальник 2,2-25*42-1(выс.7) Сальник 2,2-25*42-1(выс.10) Сальник 2,2-25*42-1(выс.10) Сальник 2,2-25*50-1(выс.10) Сальник 2,2-25*50-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*52-1(выс.10) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*47-1(выс.10) Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)	Сальник 2,2-24*40-1(выс.10)	25
Сальник 2,2-25*38-1(выс.7) Сальник 2,2-25*40-1 (выс.7) Сальник 2,2-25*42-1(выс.10) Сальник 2,2-25*42-1(выс.7) Сальник 2,2-25*42-1(выс.7) Сальник 2,2-25*50-1(выс.10) Сальник 2,2-25*50-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*52-1(выс.10) Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)	Сальник 2,2-24*46(выс.10)	22
Сальник 2,2-25*40-1 (выс.7) Сальник 2,2-25*42-1(выс.10) Сальник 2,2-25*42-1(выс.7) Сальник 2,2-25*42-1(выс.7) Сальник 2,2-25*50-1(выс.10) Сальник 2,2-25*50-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*62-1(выс.10) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)	Сальник 2,2-25*35-1(выс.7)	50
Сальник 2,2-25*42-1(выс.10) Сальник 2,2-25*42-1(выс.7) Сальник 2,2-25*47-1(выс.10) ГОСТ 8752-79 Сальник 2,2-25*50-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*62-1(выс.10) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*47-1(выс.10) Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)	Сальник 2,2-25*38-1(выс.7)	70
Сальник 2,2-25*42-1(выс.7) Сальник 2,2-25*47-1(выс.10) ГОСТ 8752-79 Больник 2,2-25*50-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*62-1(выс.7) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*47-1(выс.10) Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)	Сальник 2,2-25*40-1 (выс.7)	68
Сальник 2,2-25*42-1(выс.7) Сальник 2,2-25*47-1(выс.10) ГОСТ 8752-79 Больник 2,2-25*50-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*62-1(выс.7) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*47-1(выс.10) Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)	Сальник 2,2-25*42-1(выс.10)	100
Сальник 2,2-25*50-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*62-1(выс.7) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*45-1(выс.7) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*47-1(выс.10)ГОСТ 8752-79 Зальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*45-1 (выс.7)	Сальник 2,2-25*42-1(выс.7)	45
Сальник 2,2-25*52-1(выс.10) Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*62-1(выс.10) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*47-1(выс.10) Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.10)	Сальник 2,2-25*47-1(выс.10) ГОСТ 8752-79	50
Сальник 2,2-25*52-1(выс.7) Сальник 2,2-25*62-1(выс.10) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*47-1(выс.10)ГОСТ 8752-79 Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)	Сальник 2,2-25*50-1(выс.10)	77
Сальник 2,2-25*62-1(выс.10) Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*47-1(выс.10)ГОСТ 8752-79 Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)ГОСТ 8752-79 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*52-1(выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1(выс.7)	Сальник 2,2-25*52-1(выс.10)	76
Сальник 2,2-28*42-1(выс.7) Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*47-1(выс.10)ГОСТ 8752-79 Зальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)	Сальник 2,2-25*52-1(выс.7)	100
Сальник 2,2-28*45-1(выс.10) Сальник 2,2-28*47-1(выс.10)ГОСТ 8752-79 Зальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)ГОСТ 8752-79 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)ГОСТ 8752-79 Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*55-1(выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*55-1(выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*55-1(выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7)	Сальник 2,2-25*62-1(выс.10)	65
Сальник 2,2-28*47-1(выс.10)ГОСТ 8752-79 Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7)	Сальник 2,2-28*42-1(выс.7)	76
Сальник 2,2-28*52-1(выс.7) Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) Сальник 2,2-30*62-1(выс.7)	Сальник 2,2-28*45-1(выс.10)	19
Сальник 2,2-30*40-1(выс.10) Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7)	Сальник 2,2-28*47-1(выс.10)ГОСТ 8752-79	32
Сальник 2,2-30*40-1(выс.5) Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7)	Сальник 2,2-28*52-1(выс.7)	85
Сальник 2,2-30*40-1(выс.7) Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.10) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7)	Сальник 2,2-30*40-1(выс.10)	58
Сальник 2,2-30*42-1(выс.7) Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*52-1(выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*55-1(выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.7) Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7)	Сальник 2,2-30*40-1(выс.5)	55
Сальник 2,2-30*45-1(выс.7) Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)ГОСТ 8752-79 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*52-1(выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.10) Сальник 2,2-32*45-1(выс.10)	Сальник 2,2-30*40-1(выс.7)	80
Сальник 2,2-30*47-1(выс.10) Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)ГОСТ 8752-79 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*52-1(выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*55-1(выс.10) Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7)	Сальник 2,2-30*42-1(выс.7)	73
Сальник 2,2-30*47-1(выс.7) Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)ГОСТ 8752-79 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.10)ГОСТ8752-79 45 Сальник 2,2-30*55-1(выс. 10) Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.10) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7)	Сальник 2,2-30*45-1(выс.7)	84
Сальник 2,2-30*50-1(выс.10) 62 Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) 62 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)ГОСТ 8752-79 48 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) 98 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.10)ГОСТ8752-79 49 Сальник 2,2-30*52-1(выс. 10) 84 Сальник 2,2-30*55-1(выс. 10) 106 Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) 106 Сальник 2,2-32*45-1(выс.10) 64 Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) 22	Сальник 2,2-30*47-1(выс.10)	59
Сальник 2,2-30*50-1(выс.7) 62 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)ГОСТ 8752-79 48 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) 98 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.10)ГОСТ8752-79 45 Сальник 2,2-30*55-1(выс. 10) 84 Сальник 2,2-30*52-1(выс.7) 106 Сальник 2,2-32*45-1(выс.10) 64 Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) 22	Сальник 2,2-30*47-1(выс.7)	80
Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)ГОСТ 8752-79 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) Сальник 2,2-30*52-1 (выс.10)ГОСТ8752-79 45 Сальник 2,2-30*55-1 (выс. 10) Сальник 2,2-30*62-1 (выс.7) Сальник 2,2-32*45-1 (выс.10) Сальник 2,2-32*45-1 (выс.7) Сальник 2,2-32*45-1 (выс.7) Сальник 2,2-32*45-1 (выс.7)	Сальник 2,2-30*50-1(выс.10)	61
Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8) 98 Сальник 2,2-30*52-1 (выс.10)ГОСТ8752-79 45 Сальник 2,2-30*55-1 (выс. 10) 84 Сальник 2,2-30*62-1 (выс.7) 106 Сальник 2,2-32*45-1 (выс.10) 64 Сальник 2,2-32*45-1 (выс.7) 22	Сальник 2,2-30*50-1(выс.7)	62
Сальник 2,2-30*52-1(выс.10)ГОСТ8752-79 Сальник 2,2-30*55-1(выс. 10) Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.10) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) Сальник 2,2-32*45-1(выс.7)	Сальник 2,2-30*52-1 (выс.7)ГОСТ 8752-79	48
Сальник 2,2-30*55-1(выс. 10) 84 Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) 106 Сальник 2,2-32*45-1(выс.10) 64 Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) 22	Сальник 2,2-30*52-1 (выс.8)	98
Сальник 2,2-30*62-1(выс.7) 106 Сальник 2,2-32*45-1(выс.10) 64 Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) 22	Сальник 2,2-30*52-1(выс.10)ГОСТ8752-79	45
Сальник 2,2-32*45-1(выс.10) 64 Сальник 2,2-32*45-1(выс.7) 22	Сальник 2,2-30*55-1(выс. 10)	84
Сальник 2,2-32*45-1(выс.7)	Сальник 2,2-30*62-1(выс.7)	106
, , ,	Сальник 2,2-32*45-1(выс.10)	64
Сальник 2,2-32*50-1(выс.7) 60	Сальник 2,2-32*45-1(выс.7)	22
	Сальник 2,2-32*50-1(выс.7)	60

Can way 2 2 22*E2 1 (pug 10)	24
Сальник 2,2-32*52-1 (выс.10)	34
Сальник 2,2-35*52-1(выс.10)	55
Сальник 2,2-35*55-1(выс.7)	137
Сальник 2,2-35*55-1(выс.8)	45
Сальник 2,2-35*62-1(выс.10)	101
Сальник 2,2-35*62-1(выс.7)	101
Сальник 2,2-35*62-1(выс.8)	65
Сальник 2,2-36*50-7имп	70
Сальник 2,2-36*52-7	80
Сальник 2,2-37*66-1(выс.9	85
Сальник 2,2-38*58-1(выс.10)ГОСТ 8752-79	35
Сальник 2,2-38х62-1(выс.7)	94
Сальник 2,2-40*50-7	90
Сальник 2,2-40*52-7 ГОСТ 8752-79	46
Сальник 2,2-40*62-1(выс.10)	25
Сальник 2,2-40*62-1(выс.7)	105
Сальник 2,2-40*68-1(выс.10)	70
Сальник 2,2-40*68-8	60
Сальник 2,2-40*72-1(выс.10)	90
Сальник 2,2-42*68-10*15	35
Сальник 2,2-42*72-1(выс.10)	81
Сальник 2,2-42*75*10 Волга (24102402052)	27
Сальник 2,2-45*60-1(выс.10)	60
Сальник 2,2-45*60-1(выс.7)	100
Сальник 2,2-45*62-1(выс.8)	102
Сальник 2,2-45*62-12	154
Сальник 2,2-45*65-1(выс.10)	50
Сальник 2,2-45*70-10	30
Сальник 2,2-50*70-1(выс.10)	43
Сальник 2,2-50*80-1(выс.10)	42
Сальник 2,2-50*80-8	
Сальник 2,2-50*80*10 Газель	23
Сальник 2,2-50*90-1(выс.10) имп.	75

Сальник 2,2-60*75-1(выс.10)	122
Сальник 2,2-60*85-1(выс. 8)	94
Сальник 2,2-60*85-1(выс.10)	55
Сальник 2,2-68*95*12/16	
Сальник 2,2-70*90-10	91
Сальник 2,2-70*92-1 ГОСТ 8752-79	38
Сальник 2,2-70*95-1 (выс.10)ГОСТ 8752-79	70
Сальник 2,2-75*100-1(выс.10)	70
Сальник 2,2-75*102-1(выс.10)ГОСТ 8752-79	62
Сальник 2,2-75*94-1 (выс.10)	46
Сальник 2,2-80*100*10(2108100)ВАЗ	49
Сальник 2,2-85*100-12	108
Сальник 2,2-85*110 (выс.10)	388
Сальник 2,2-85*110-1(выс.12)	88
Сальник 2,2-90*120-1 (выс.12)	59
Сальник 2.3-64*95-1(выс.10)	35
Сальник 20х42 ТНВД	9
Сальник 22х34,5 864113 КАМА3	9
Сальник 42х58 ГУР 864141 КАМАЗ	13
Сальник 60х135 Манжета 864158-10 КАМАЗ	39
Сальник 67х95 КПП(Бычок)	37
Сальник 75х94 ТНВД ЯМЗ	16
Сальник 80х100(красн) К\вал задн.ГАЗЕЛЬ	31
Сальник 98х127 Задн.ступ.(Бычок)	39
Сальник Задн.ступ 864130 КАМАЗ	23
Сальник к\вала 01	37
Сальник к\вала 01	11
Сальник КПП 01(из 2-х)	11
Сальник КПП 1043	9
Сальник п\ось 01	5
Сальник п\ось 01	4
Сальник Передн.ступ.864135 КАМАЗ	29
Сальник привода колес 08 (034/035)	11

Сальник редуктора 2121	7
Сальник редуктора 2121	8
Сальник ступица 01	5
Сальник ступицы 2121	7
Сальник ступицы 2121	7